

# MONTRÉAL-TRUDEAU

## LA GESTION DU CLIMAT SONORE SOUNDSCAPE MANAGEMENT



INFOLETTRE

LE 24 OCTOBRE 2017


### FERMETURE - PISTE 06D-24G DU 25 OCTOBRE AU 3 NOVEMBRE 2017

Aéroports de Montréal doit effectuer des travaux de réparation de chaussée dans la baie d'attente de la piste 06D qui nécessitent la fermeture de la piste 06D-24G du 25 octobre au 3 novembre 2017.

Pendant cette période, l'assignation des pistes sera comme suit:


Vents sud-ouest :

- Décollages: piste 24D (Dorval nord, Pointe-Claire)
- Atterrissages: piste 24D (Saint-Laurent nord, Ahuntsic-Cartierville)



## Vents nord-est:

- Décollages: piste 06G (St-Laurent nord, Ahuntsic-Cartierville)
- Atterrissages: piste 06G (Dorval nord, Pointe-Claire)



La piste 10-28 demeure fermée pendant ces travaux. Le respect de l'échéancier dépend principalement des conditions météorologiques.

Pour recevoir l'infolettre d'ADM sur la gestion du climat sonore, veuillez écrire à: [info@admtl.com](mailto:info@admtl.com)

Pour plus d'information sur le climat sonore à Montréal-Trudeau, nous vous invitons à consulter la foire aux questions au: <http://www.admtl.com/fr/adm/collectivites/climat-sonore/faq>.